


гп032123 Турник настенный Leco IT Pro +
gp032123 Wall horizontal bar Leco IT Pro +



Пакет 1

инструмент
tool

Пакет 2

1	ì ãñ òàá í à ñí áëþ ääí not to scale	êí ë-äí quantity
20		01
21		01



01



01

ì í ñëá ñáí ðëè í àëëáëöà ÿöëëáöëè, à ñí í öààöñöàëè ñ
01 ò ãðàòëáëé ççááëëé í à öí àëí áëá.

After assembling, please, stick label according to the photo
of goods on the package.





схема для разметки отверстий под крепеж на стене
Scheme for marking the mounting holes on the wall




Строго придерживайтесь данных размеров, выдерживайте горизонталь. Отверстия в стене засверливайте аккуратно на нужную глубину, не допускайте разбития отверстий при сверлении и увода сверла в сторону от намеченной точки.

To the attention of the Buyer,

Follow these sizes strictly and keep the line horizontally. Drill the holes with the necessary length in the wall carefully and don't let the drill draw away from the marked point making the holes bigger.

Перед началом сборки надо вырезать таблички с номерами, изображениями в масштабе 1:1 и количествами болтов, винтов, гаек и шайб и сделать их сортировку, это резко облегчит сборку.
 Before the assembly cut out the pieces with the numbers showing the image at 1:1 and the quantities of the bolts, screws and washers. Sort them out. It will make the assembly significantly easier.




крепеж
fastener


Пакет 3

Пакет 4

1	εçi áððáεáí εά á í áñσ ðááá 1:1 image at 1:1	έί ε-άí quantity	1	εçi áððáεáí εά á í áñσ ðááá 1:1 image at 1:1	έί ε-άí quantity
1	 анкер 12x100 Αέϋ í í í ðáεά εçááεέϋ ε ðáí á: 1. Í ðεðáαυóá ñ áðáí í á εçááεά ε ðáí á, í ðí áðυóá í áñσ í ðááðñεϋ í í á áí εάðí υέ áí εð. 2. Í ðí ñááðεεóá í ðááðñεά á ðáí á í í í áðεά ñááðεíí áεáí áððí 12 áεóáεíí ε í áí áí áá 100 í í. 3. Í á ðáñεðó-εáαϋ, áπðáαυóá áí εάðí υέ áí εð á ñ í ðááðñεóρ υ áá í ðááðñεά εçááεέϋ. Çáááεóá í í εí ðεíí áí εάðí υέ áí εð áí óí í ðá. Çáοϋí εðá εερ -í í áí εí áεó áí εάðí í áí áí εðá. For the installation the products to a wall: 1. Put the product to the wall and mark the hole. 2. Drill the holes in the wall at marks, drill diameter 12 depth must not be less 100 mm. 3. Insert the bolts in the corresponding holes of the product. Hammer down the anchor bolts until they stop. Tighten the heads of anchor bolts with the wrench.	05	9	 г12 самоконтр	01
2	 6x65 потай	02	10	 г12	02
3	 10x60 потай	02	11	 г10	03
4	 6x50 потай	04	12	 г6 самоконтр	06
5	 12x80	01	13	 12 увелич	08
6	 12x75	02	14	 10 увелич	04
7	 10x65	01			
8	 10x25	02			




закрутить винт, но не затягивать
drive the screw in
but do not tighten up





L=402mm


закрутить винт, но не затягивать
drive the screw in
but do not tighten up

вставить до конца, затянуть винт
insert against the stop
tighten the screw



вставить до конца, затянуть винт
insert against the stop
tighten the screw





Адрес:
 Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,
 Россия, 141830, Московская область,
 Дмитровский район, с.Синьково

Address: Post code: 141830
 Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov
 District, Moscow region, Russia.

Заводской номер партии _____
 Serial number of the Party _____
 ФИО упаковщика _____
 Name of the packer _____
 Дата упаковки _____
 Packaging date _____
 ФИО контролера ОТК _____
 Name of the controller from TCD _____

