

гп032135 Брусья настенные Leco IT Pro  
gp032135 Wall parallel bars Leco IT Pro




пакет 1



Інструкція з встановленням  
After assembling, please, stick label according to the  
photo of goods on the package.

схема для разметки отверстий под крепеж на стене  
Scheme for marking the mounting holes on the wall



Строго придерживайтесь данных размеров, выдерживайте горизонталь. Отверстия в стене засверливайте аккуратно на нужную глубину, не допускайте разбивания отверстий при сверлении и увода сверла в сторону от намеченной точки.

To the attention of the Buyer,

Follow these sizes strictly and keep the line horizontally. Drill the holes with the necessary length in the wall carefully and don't let the drill draw away from the marked point making the holes bigger.

**крепеж**  
**fastener**

№	изображение в масштабе 1:1 image at 1:1	КОЛ-ВО quantity
1		x6 анкер 10x80
2		x2 б10x70
2.1		x2 б10x65
3		x2 в8x60 потай
4		x6 в6x55 потай
5		x2 в8x50 потай
6		x2 б8x20
пакет 2		
7		x2 г10
8		x2 г8
9		x6 г6
11		x4 ш12
12		x10 ш10 увелич
13		x6 ш8 увелич
14		x4 ш8
пакет 3		

x2



Заводской номер партии\_\_\_\_\_

Serial number of the Party\_\_\_\_\_

ФИО упаковщика\_\_\_\_\_

Name of the packer\_\_\_\_\_

Дата упаковки\_\_\_\_\_

Packaging date\_\_\_\_\_

ФИО контролера ОТК\_\_\_\_\_

Name of the controller from TCD\_\_\_\_\_

**Адрес:**

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,  
Россия, 141830, Московская область,  
Дмитровский район, с.Синьково

**Address:** Post code: 141830

Sporting Goods Factory, Sinkovo,  
Dmitrov District, Moscow region, Russia.

